

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/maszyna-do-szycia-blow-sm-31-bialy-p-571.html>



Maszyna do szycia BLOW SM-31 Biały

Cena	29,00 zł
Numer katalogowy	44-420 PODŚWIETLENIE LED AKCESORIA
Kod producenta	44-420 PODŚWIETLENIE LED AKCESORIA
Kod EAN	5900804136163
Marka	Blow
Kolor dominujący	biały
Szerokość produktu	20
Głębokość produktu	20
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.62
Załączone wyposażenie	Zestaw akcesoriów w opakowaniu
Materiał	tworzywo sztuczne
Chwytnacz nitki	wahadłowy
Rodzaje ściegów	kryty
EAN (GTIN)	5900804136163
Model	SM-31 MAŁA PROSTA ŁATWA DLA DZIECI, POCZĄTKUJĄCYCH
Funkcje	płynna regulacja prędkości szycia
Wysokość produktu	19
Waga produktu	1000
Cechy dodatkowe	Bardzo łatwa w obsłudze dla osób początkujących
Informacje o bezpieczeństwie	CE
Liczba ściegów	1
Funkcje szycia	obszywanie dziurek
Rodzaj stopki	uniwersalna
Kod producenta	44-420 PODŚWIETLENIE LED AKCESORIA

Opis produktu



STAN TOWARU: POWYSTAWOWY, 100% SPRAWNY, STAN TECHNICZNY I WIZUALMNY BARDZO DOBRY, ZESTAW KOMPLETNY, DOKŁADNY STAN I WYPOSAŻENIE TOWARU UKAZANO NA REALNYCH ZDJĘCIACH PONIŻEJ AUKCJI, BRAK INSTRUKCJI OBSŁUGI, OPAKOWANIE ORYGINALNE ZE ŚLADAMI MAGNYZOWANIA.

CENA KATALOGOWA: 45 ZŁ

OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY I WYPOSAŻENIE TOWARU.

Maszyna do szycia Blow 70679535

- Rodzaje ściegów: Łańcuszkowy
- Funkcje: Regulacja docisku stopki do materiału, Regulacja naprężenia nici
- Liczba ściegów: 1
- Waga [kg]: 0.8
- Regulacja szerokości ściegu: Nie
- Regulacja długości ściegu: Nie
- Lekka waga i mały rozmiar
- Działa na baterie i zasilanie 230V

Mini maszyna do szycia - kompaktowa, przenośna i efektywna. Szybkie naprawy, wszycie suwaka, skracanie spodni i dostosowanie ubrań do Twoich potrzeb - teraz możesz to zrobić samodzielnie!





Wyposażona w **wbudowaną lampkę LED**, umożliwia szycie nawet w **ciemnym pomieszczeniu**. Dzięki jednemu przyciskowi możemy wybrać **wysoką lub niską prędkość**, a także korzystać z **przełącznika ręcznego lub pedału nożnego**. Dodatkowo, **nawijanie szpulki nici jest łatwe**, a wymiana dolnej szpulki **nie sprawia żadnego problemu**.



















