

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/uszkodzona-kosiarka-akumulatorowa-bosch-3600hb9a01-18v-p-1652.html>



USZKODZONA Kosiarka akumulatorowa BOSCH 3600HB9A01 18V

Cena	159,00 zł
Numer katalogowy	06008B9A08
Kod producenta	06008B9A08
Kod EAN	4059952562988
Marka	Bosch
Szerokość produktu	36
Seria	CityMower 18V-32-300
Szerokość koszenia	32
Regulacja wysokości koszenia	z regulacją
Moc silnika	1400
EAN (GTIN)	4059952562988
Model	06008B9A08
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	10.4
Pojemność kosza	31
Kosz	z koszem
Waga narzędzia	9.4
Kod producenta	06008B9A08

Opis produktu



STAN TOWARU: USZKODZONY, UŻYWANY, DOKŁADNIE SPRAWDZONY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS, POSIADA DEFECT- WYŁĄCZA SIĘ PO CHWILI PRACY, URZĄDZENIE POSIADA ŚLADY UŻYTKOWANIA W POSTACI LICZNYCH RYS, PRZETARĆ I ZABRUDZEŃ, W ZESTAWIE BRAKUJE AKUMULATORA ORAZ ŁADOWARKI, DOKŁADNY STAN TOWARU ORAZ JEGO WYPOSAŻENIE ZOSTAŁ UKAZANY NA REALNYCH ZDJĘCIACH NASZEJ AUKCJI, BRAK INSTRUKCJI OBSŁUGI, OPAKOWANIE ORYGINALNE ZE ŚLADAMI MAGAZYNOWANIA

!!!UWAGA!!! TOWAR ZDEKOMPLETOWANY LUB USZKODZONY, NIE PRZYJMUJEMY NEGATYWNYCH OPINII Z TEGO TYTUŁU

DROGI ALLEGROWICZU, BARDZO PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZAKUPY TOWARÓW USZKODZONYCH LUB ZDEKOMPLETOWANYCH, JEŚLI NIE CHCESZ KUPIĆ BARDZO PROSIMY ABY NIE WYBIERAĆ TAKICH OFERT PONIEWAŻ POMOŻE TO W UNIKNIĘCIU NIEPOTRZEBNYCH ZWROTÓW I WYSYŁEK I ZAOSZCZĘDZI NASZ CZAS

TOWAR BEZ GWARANCJI, ZERWANIE PLOMB FIRMOWYCH POWODUJE UTRATĘ MOŻLIWOŚCI ZWROTU

CENA KATALOGOWA: 1099zł

OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY TOWARU

USZKODZONA Kosiarka akumulatorowa BOSCH 3600HB9A01 18V

- **Marka:** Bosch
- **Źródło zasilania:** Zasilanie bateryjne
- **Materiał:** Tworzywo sztuczne
- **Kolor:** Zielony/Czarny
- **Waga produktu:** 9,4 Kilogramy
- **Szerokość cięcia:** 32 Centymetry
- **Tryb pracy:** Ręczny
- **Wymiary produktu:** 40gł. x 37szer. x 58wys. cm
- **Okres dostępności części zamiennych w UE:** 5 Lata
- **Liczba pozycji:** 3

W trakcie konstruowania kosiarki typu ROTAK inżynierowie firmy BOSCH całkowicie zmodyfikowali koncepcję działania kosiarki. Tradycyjne kosiarki nie dawały sobie rady z długą i wilgotną trawą, ponieważ noże osiągały optymalną moc cięcia tylko przy maksymalnej prędkości obrotowej. Niewielki spadek prędkości, spowodowany cięciem wysokiej, bądź wilgotnej trawy powodował, iż silnik kosiarki natychmiast się zatrzymywał, co prowadziło to przerwania koszenia.

Bezszcotkowy silnik BOSCH POWERDRIVE LI+ dzięki swej konstrukcji, w której specjalny pas klinowy przenosi napęd z silnika na nóż tnący, gwarantuje maksymalną moc koszenia już przy niskiej prędkości obrotowej. Wyhamowanie noży powoduje automatyczne zwiększenie mocy silnika, a tym samym umożliwia cięcie wysokiej (nawet do 30cm) bądź wilgotnej trawy





Kosiarka CITYMOWER 18V-32 firmy Bosch została wyposażona w najnowsze systemy przeciw przeciążeniowe – system elektronicznej ochrony ECP oraz system zarządzania energią ciepłą

System elektronicznej ochrony ECP (Electronic Cell Protection) firmy BOSCH dzięki któremu okres użytkowania akumulatora i silnika został wydłużony kilkukrotnie, chroni on akumulator i silnik przed przeciążeniem i przegrzaniem oraz zapobiega przed głębokim rozładowaniem akumulatora





















